

# Wassersportgemeinschaft Absersiel

Wassersportgemeinschaft Absersiel, Huntestr. 19, 26935 Stadland

An die  
Gemeinde Stadland  
An den Gemeinderat  
Am Markt 1  
26935 Stadland

Abser Wassersportverein e.V.  
Stadlander Yachtclub Absen e.V.  
Wassersportverein Niederweser e.V.  
Dielenschiff Hanni e.V.

Klaus Mahnken  
Huntestraße 19  
26935 Stadland  
Tel. 0179 2035498  
klaus.mahnken@ewetel.net

Betr.: Rhynschloot am Abser Siel

Stadland, den 09.02.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, die Wassersportvereine am Absersiel möchten Sie über folgenden Sachverhalt in Kenntnis setzen.

Der Spülteich am Absersiel mit seinem Rhynschloot und dem dazugehörigen Sperrschott ist eine Einrichtung, die zwingend zur Erhaltung der Wassertiefe des Sieles benötigt wird. Dieses System ist neben dem (1x jährlich beauftragten) Räumschiff das Rückgrat um Wassersport im Absersiel nach Schließung des Deichdurchlass im Jahr 1980 überhaupt betreiben zu können.

Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass hier durch Unterspülungen die Standfestigkeit des Sperrschotts gefährdet ist. Dazu gab es etliche Ortstermine und Zusammenkünfte mit Gemeindevertretern, Vertretern des Deichverbands und der Sielacht, leider ohne Ergebnisse.

Seit ca. zwei Jahren haben sich die Vertreter des Deichverbands und der Sielacht dazu bereit erklärt, auf kleinem Dienstweg den Versuch zu unternehmen, eine weitere Verschlechterung am Sperrschott aufzuhalten (letztmalig im November 2022 bei einer gemeinsamen Zusammenkunft im Rathaus). Zu klären seien, wie seit langem gewünscht, die Eigentumsverhältnisse der Liegenschaften.

Nun mussten wir feststellen, dass ein großes Loch am Ufer entstanden ist und es zu einer massiven Umspülung am Sperrschott kommt, welche das Aufstauen von Spülwasser im Spülteich verhindert und die Standsicherheit der Bauten extrem gefährdet. Ein Weiterbetrieb ist zurzeit nicht möglich, im gesamten Bereich ist eine nicht unerhebliche Gefahrenlage entstanden!

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, haben die Häfen an der Weser große Probleme mit der Verschlickung. Ohne die Nutzung des Spülteichs wird der Spülteich komplett verschlickt. Der Hafen verliert ohne Spülung in einer Sommerperiode aktuell ca. 1,5 Meter an Wassertiefe. Dieses gefährdet (nicht zuletzt durch Abwanderung der Wassersportler) den Fortbestand der Wassersportvereine am Absersiel. Ebenso kann das gemeindeeigene Dielenschiff „Hanni“ nur noch sehr bedingt Fahrten mit Gästen anbieten. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrten zur Mitte des Sommers reduziert oder sogar ganz eingestellt werden müssen. Auch ein weiteres Highlight in der Gemeinde, das gut besuchte Hafenfest wird unwahrscheinlich.

Um die übliche Wassertiefe ohne Spülsystem zu erhalten, wird der monatliche Einsatz eines Räumschiffes erforderlich sein. Die hier anfallenden Kosten von ca. 1.200€ pro Einsatz (ohne Kosten der Anfahrt (bis zu 2.000€ pro Einsatz)) können die Vereine nicht leisten.

Hiermit beantragen wir, bis zu Wiederherstellung des Spülsystems,

- die Kostenübernahme für die Erhaltung der Wassertiefe im Absersiel von ca. 10.000€ pro Jahr durch die Gemeinde,

sowie:

- die unverzügliche Klärung der Liegenschaften (wie mehrfach zugesagt) und
- die Wiederherstellung des Spülsystems.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Wassersportvereine am Absersiel seit Bestehen der Pachtverträge aus dem Jahre 1990 ihren Verpflichtungen zur Erhaltung der Liegenschaften ohne nennenswerte Belastungen der Gemeindekasse nachgekommen sind. Mängel wurden frühzeitig angezeigt, Reparaturen (Austausch von Hölzern, Motor und Elektrik) sowie Weiterentwicklungen im Rahmen der Möglichkeiten durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

*Klaus Mahnken*